



# 检 验 报 告

## Inspection Report

No: JKJLA 检 2023-8656

样品名称: 教室环境卫生

Sample Name

委托单位: 永福县卫生计生监督所

Entrust Unit

受检单位: 永福县第二幼儿园

Inspection Unit

检验类别: 监督抽检

Test Type

报告日期: 2023 年 11 月 17 日

Issued Date

广西南宁剑凯环保科技有限公司

Guangxi Nanning jiankai environmental protection technology Co.LTD.



# 检验报告



No: JKJLA检2023-8656

第 4 页 共 4 页

样品名称:	教室环境卫生	受检单位:	永福县第二幼儿园
代表数量:	1间教室	采样日期:	2023.11.14
检验气候条件:	阴	检验日期:	2023.11.14
原编号/采样地点:	详见下表		

检验项目及结果:

班级	小二班	建设时间	2023年9月启用	灯具类型	LED灯	
检验项目			判定标准	要求	检验结果	判定
采光	采光系数, %		JGJ 39-2016 (2019年版)	≥3.0	5.5	符合
	窗地面积比			≥1/5	1/9.3	不符合
照明	地面照度, lx			≥300	431	符合

(本页以下空白)

编制:

*黄明*

审核:

*何江*

批准:

*Y*

签发日期: 2023年 11月17日



22 20 03 34 3212

# 检 验 报 告

## Inspection Report

No: JKJLA 检 2023-8662

样品名称: 教室环境卫生

Sample Name

委托单位: 永福县卫生计生监督所

Entrust Unit

受检单位: 永福县东方阳光幼儿园

Inspection Unit

检验类别: 监督抽检

Test Type

报告日期: 2023 年 11 月 17 日

Issued Date

广西南宁剑凯环保科技有限公司

Guangxi Nanning jiankai environmental protection technology Co.LTD.



# 检验报告

No: JKJLA检2023-8662

第 4 页 共 4 页

样品名称: 教室环境卫生      受检单位: 永福县东方阳光幼儿园  
 代表数量: 1间教室      采样日期: 2023.11.15  
 检验气候条件: 阴      检验日期: 2023.11.15  
 原编号/采样地点: 详见下表

检验项目及结果:

班级	小 A 班	建设时间	2018 年 3 月启用	灯具类型	LED 灯	
检验项目			判定标准	要求	检验结果	判定
采光	采光系数, %		JGJ 39-2016 (2019 年版)	≥3.0	1.9	不符合
	窗地面积比			≥1/5	1/5.0	符合
照明	地面照度, lx			≥300	442	符合

(本页以下空白)

编制:

*黄明*

审核:

*何心*

批准:

*何*

签发日期: 2023 年 11 月 17 日



# 检 验 报 告

## Inspection Report

No: JKJLA 检 2023-8660

样品名称: 教室环境卫生  
 Sample Name \_\_\_\_\_

委托单位: 永福县卫生计生监督所  
 Entrust Unit \_\_\_\_\_

受检单位: 永福艾加文化培训有限责任公司  
 Inspection Unit \_\_\_\_\_

检验类别: 监督抽检  
 Test Type \_\_\_\_\_

报告日期: 2023 年 11 月 17 日  
 Issued Date \_\_\_\_\_



广西南宁剑凯环保科技有限公司

Guangxi Nanning jiankai environmental protection technology Co.LTD.



# 广西南宁剑凯环保科技有限公司 检验报告

剑凯检验检测

GYJKUBBYCPJZX

No: JKJLA检2023-8660

第 4 页 共 4 页


样品名称:	教室环境卫生	受检单位:	永福艾加文化培训有限责任公司
代表数量:	1间教室	采样日期:	2023.11.14
检验气候条件:	阴	检验日期:	2023.11.14
原编号/采样地点:	详见下表		

**检验项目及结果:**

班级	B 教室	建设时间	2019年9月 启用	灯具类型	LED 灯	书写板类型	白板
检验项目			判定标准		要求	检验结果	判定
教室采光	窗地面积比		GB 7793-2010		≥1:5	1:1.8	符合
	采光系数, %				≥2.2	11.3	符合
	后墙壁反射比				0.70~0.80	0.28	不符合
	侧墙壁反射比				0.70~0.80	0.43	不符合
教室照明	课桌面照度, lx				≥300	436	符合
	黑板面照度, lx				—	222	—

备注: 1.该培训机构, 2019年9月启用, 教室照明、教室采光参照 GB 7793-2010 进行判定。  
2.教室灯具为 LED 灯, 课桌面照度参照 GB 7793-2010 进行判定。  
3.白板的黑板面照度在 GB 7793-2010 中无限值要求。

(本页以下空白)

编制:  审核:  批准: 

签发日期: 2023年 11月 17日



# 检 验 报 告

## Inspection Report

No: JKJLA 检 2023-8657

样品名称: 教室环境卫生  
 Sample Name \_\_\_\_\_

委托单位: 永福县卫生计生监督所  
 Entrust Unit \_\_\_\_\_

受检单位: 永福神之墨艺术培训有限公司  
 Inspection Unit \_\_\_\_\_


检验类别: 监督抽检  
 Test Type \_\_\_\_\_

报告日期: 2023 年 11 月 17 日  
 Issued Date \_\_\_\_\_



广西南宁剑凯环保科技有限公司

Guangxi Nanning jiankai environmental protection technology Co.LTD.



# 广西南宁剑凯环保科技有限公司 检验报告



No: JKJLA检2023-8657

第 4 页 共 4 页

样品名称:	教室环境卫生	受检单位:	永福神之墨艺术培训有限公司
代表数量:	1间教室	采样日期:	2023.11.14
检验气候条件:	阴	检验日期:	2023.11.14
原编号/采样地点:	详见下表		

**检验项目及结果:**

班级	二号教室	建设时间	2019年启用	灯具类型	LED灯	书写板类型	绿板
检验项目		判定标准		要求	检验结果	判定	
教室采光	窗地面积比	GB 7793-2010		≥1:5	1:9.3	不符合	
	采光系数, %			≥2.2	0.4	不符合	
	后墙壁反射比			0.70~0.80	0.65	不符合	
	侧墙壁反射比			0.70~0.80	0.72	符合	
教室照明	课桌面照度, lx			≥300	187	不符合	
	黑板面照度, lx			≥500	140	不符合	

备注: 1.该培训机构, 2019年启用, 教室照明、教室采光参照 GB 7793-2010 进行判定。  
2.教室灯具为 LED 灯, 课桌面照度参照 GB 7793-2010 进行判定。  
3.绿板的黑板面照度参照 GB 7793-2010 进行判定。

(本页以下空白)

编制: 审核: 批准:

签发日期: 2023年 11月 17日



22 20 03 34 3212

# 检 验 报 告

## Inspection Report

No: JKJLA 检 2023-8654

样品名称: 教室环境卫生

Sample Name

委托单位: 永福县卫生计生监督所

Entrust Unit

受检单位: 永福县堡里镇幼儿园

Inspection Unit

检验类别: 监督抽检

Test Type

报告日期: 2023 年 11 月 17 日

Issued Date



广西南宁剑凯环保科技有限公司

Guangxi Nanning jiankai environmental protection technology Co.LTD.



# 检验报告



No: JKJLA检2023-8654

第 4 页 共 4 页

样品名称: 教室环境卫生      受检单位: 永福县堡里镇幼儿园  
 代表数量: 1间教室      采样日期: 2023.11.14  
 检验气候条件: 阴      检验日期: 2023.11.14  
 原编号/采样地点: 详见下表

检验项目及结果:

班级	小班	建设时间	2017年	灯具类型	LED灯	
检验项目			判定标准	要求	检验结果	判定
采光	采光系数, %		JGJ 39-2016 (2019年版)	≥3.0	17.6	符合
	窗地面积比			≥1/5	1/6.2	不符合
照明	地面照度, lx			≥300	208	不符合

(本页以下空白)

编制: 审核: 批准:

签发日期: 2023 年 11 月 17 日



22 20 03 34 3212

# 检 验 报 告

## Inspection Report

No: JKJLA 检 2023-8655

样品名称: 教室环境卫生

Sample Name

委托单位: 永福县卫生计生监督所

Entrust Unit

受检单位: 永福县广福乡幼儿园

Inspection Unit

检验类别: 监督抽检

Test Type


报告日期: 2023 年 11 月 17 日

Issued Date



广西南宁剑凯环保科技有限公司

Guangxi Nanning jiankai environmental protection technology Co.LTD.



## 检验报告



No: JKJLA检2023-8655



第 4 页 共 4 页

样品名称: 教室环境卫生 受检单位: 永福县广福乡幼儿园  
 代表数量: 1间教室 采样日期: 2023.11.14  
 检验气候条件: 阴 检验日期: 2023.11.14  
 原编号/采样地点: 详见下表

## 检验项目及结果:

班级	小二班	建设时间	2018 年启用	灯具类型	LED 灯	
检验项目			判定标准	要求	检验结果	判定
采光	采光系数, %		JGJ 39-2016 (2019 年版)	≥3.0	6.4	符合
	窗地面积比			≥1/5	1/3.5	符合
照明	地面照度, lx			≥300	433	符合

(本页以下空白)

编制:  审核:  批准: 

签发日期: 2023 年 11 月 17 日



# 检 验 报 告

## Inspection Report

No: JKJLA 检 2023-8659

样品名称: 教室环境卫生

Sample Name

委托单位: 永福县卫生计生监督所

Entrust Unit

受检单位: 桂林市永福县晟名艺术培训学校有限公司

Inspection Unit

检验类别: 监督抽检

Test Type

报告日期: 2023 年 11 月 17 日

Issued Date



广西南宁剑凯环保科技有限公司

Guangxi Nanning jiankai environmental protection technology Co.LTD.



# 检验报告

第 4 页 共 4 页

No: JKJLA检2023-8659

样品名称: 教室环境卫生      受检单位: 桂林市永福县晟名艺术培训学校有限公司  
代表数量: 1间教室      采样日期: 2023.11.14  
检验气候条件: 阴      检验日期: 2023.11.14  
原编号/采样地点: 详见下表

## 检验项目及结果:

班级	美术班	建设时间	2018年启用	灯具类型	LED灯	书写板类型	/
检验项目			判定标准		要求	检验结果	判定
教室采光	窗地面积比	GB 7793-2010			≥1:5	1:5.3	不符合
	采光系数, %				≥2.2	5.7	符合
	后墙壁反射比				0.70~0.80	0.61	不符合
	侧墙壁反射比				0.70~0.80	0.69	不符合
教室照明	地面照度, lx			—	312	—	

备注: 1.该培训机构, 2018年启用, 教室照明、教室采光参照 GB 7793-2010 进行判定。  
2.地面照度在 GB 7793-2010 中无限值要求。

(本页以下空白)

编制: 黄明      审核: 何江      批准: 何江

签发日期: 2023年11月17日



22 20 03 34 3212

# 检 验 报 告

## Inspection Report

No: JKJLA 检 2023-8661

样品名称: 教室环境卫生

Sample Name

委托单位: 永福县卫生计生监督所

Entrust Unit

受检单位: 永福县罗锦镇幼儿园

Inspection Unit

检验类别: 监督抽检

Test Type


报告日期: 2023 年 11 月 17 日

Issued Date



广西南宁剑凯环保科技有限公司

Guangxi Nanning jiankai environmental protection technology Co.LTD.



广西南宁剑凯环保科技有限公司  
检验报告

剑凯检验检测

GXJKHBV1CPJZX

No: JKJLA检2023-8661

第 4 页 共 4 页

样品名称: 教室环境卫生      受检单位: 永福县罗锦镇幼儿园  
代表数量: 1间教室      采样日期: 2023.11.15  
检验气候条件: 阴      检验日期: 2023.11.15  
原编号/采样地点: 详见下表

检验项目及结果:

班级	小二班	建设时间	2018 年启用	灯具类型	LED 灯	
检验项目			判定标准	要求	检验结果	判定
采光	采光系数, %		JGJ 39-2016 (2019 年版)	≥3.0	3.4	符合
	窗地面积比			≥1/5	1/3.5	符合
照明	地面照度, lx			≥300	125	不符合

(本页以下空白)

编制:

审核:

批准:

签发日期: 2023年 11月17日



# 检 验 报 告

## Inspection Report

No: JKJLA 检 2023-8663

样品名称: 教室环境卫生

Sample Name

委托单位: 永福县卫生计生监督所

Entrust Unit

受检单位: 永福县金育才幼儿园

Inspection Unit

检验类别: 监督抽检

Test Type

报告日期: 2023 年 11 月 17 日

Issued Date



广西南宁剑凯环保科技有限公司

Guangxi Nanning jiankai environmental protection technology Co.LTD.



# 检验报告

剑凯检验检测

GXJKJBYCPJZX

No: JKJLA检2023-8663

第 4 页 共 4 页

样品名称:	教室环境卫生	受检单位:	永福县金育才幼儿园
代表数量:	1间教室	采样日期:	2023.11.15
检验气候条件:	阴	检验日期:	2023.11.15
原编号/采样地点:	详见下表		

检验项目及结果:

班级	中一班	建设时间	2020年9月启用	灯具类型	LED灯	
检验项目			判定标准	要求	检验结果	判定
采光	采光系数, %		JGJ 39-2016 (2019年版)	≥3.0	2.6	不符合
	窗地面积比			≥1/5	1/4.5	符合
照明	地面照度, lx			≥300	116	不符合

(本页以下空白)

编制:

*黄明*

审核:

*李*

批准:

*王*

签发日期: 2023年 11月 17日



22 20 03 34 3212

# 检 验 报 告

## Inspection Report

No: JKJLA 检 2023-8658

样品名称: 教室环境卫生

Sample Name

委托单位: 永福县卫生计生监督所

Entrust Unit

受检单位: 永福县苏桥镇幼儿园

Inspection Unit

检验类别: 监督抽检

Test Type

报告日期: 2023 年 11 月 17 日

Issued Date



广西南宁剑凯环保科技有限公司

Guangxi Nanning jiankai environmental protection technology Co.LTD.



## 检验报告

№: JKJLA检2023-8658

第 4 页 共 4 页

样品名称:	教室环境卫生	受检单位:	永福县苏桥镇幼儿园
代表数量:	1间教室	采样日期:	2023.11.14
检验气候条件:	阴	检验日期:	2023.11.14
原编号/采样地点:	详见下表		

## 检验项目及结果:

班级	小二班	建设时间	2016年9月启用	灯具类型	LED灯	
检验项目			判定标准	要求	检验结果	判定
采光	采光系数, %		JGJ 39-2016 (2019年版)	≥3.0	1.9	不符合
	窗地面积比			≥1/5	1/4.2	符合
照明	地面照度, lx			≥300	211	不符合

(本页以下空白)

编制:

黄珊

审核:

廖江华

批准:

孔

签发日期: 2023年 11月 17日